

<u>Vanden tiekio</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		kameros (Inginio pavadinimas) (Gatvė)		Nr. (<u>13</u>) <u>111</u> KORTELE <u>148-A-11</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

x 21394,511
y 22560,386

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		147,79	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	298x262	2,08	145,71	Pastabos <u>ne</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	800	Viršus 1,10 Apačia 146,69	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/5037</u> ...
	Nr. 2	pl.	800	Viršus 1,10 Apačia 146,69	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Sudarė <u>2012-2013</u>					Petikrino <u>2012-2013</u>
1973. m. mėn. 19 d.					
					(Inginio tyrinėjimo data)