

Vandentiekis
(Komunikacija)

Suliny
(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 133 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


(Gatvė)

148-B-10
(Planšeto nomenklatura)



SULINIO PROVAI (Matavimų duomenys m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		142,99	Ar yra vandens?
Žemė				- 0.20	142.79	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	3.13	139.86	Pastabos
Vandensiai	Nr. 1	plien.	150	Viršus 2.61 Apačia	140,38	
	Nr. 2	plien.	150	Viršus 2.61 Apačia	140.38	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						UAB „Alidagė“
						Objekto Nr. 7.0477
		Sudarė	Alidagė	Navickas		
		Patikrino	Alidagė	Navickas		
						1997 m. 04 mėn. 14 d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)