

Fekalinė lauko kėčiūje Poliny

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (K-7) 154 KORTELE

Vilnius

(Miestas)

Gruckių


(Gatvė)

148-B-10


(Planšto nomenklatura)

SULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

$$\begin{aligned} x &= 21331,20 \\ y &= 23253,09 \end{aligned}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 9
Dangtis	ket.	650		144,92	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	3,93	141,39	Paatahos
Vamzčiai	Nr. 1	ket.	250	Viršus	
				Apačia	3,72 141,20
	Nr. 2	ket.	250	Viršus	
				Apačia	3,72 141,20
	Nr. 3	plastm.	150	Viršus	
				Apačia	2,94 141,98
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

UAB „Alidodė“

Objekto Nr. 607.01

Sudarė Klauskas Plavickas
(parašas) (pavardė)

Patikrino Klauskas Klauskas
(parašas) (pavardė)

1996. m. ... 08 ... mėn. 08 d.
(Inginio tyrinėjimo data)