

HF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

šulinio
(Inginio pavadinimas)
Sutemy
(Gatvė)




Nr. (2) 145 KORTELE
148-C-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matymo duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		ket.	650		105,45	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugno		bet.	1000	2,69	102,76	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2,66	102,79
	Nr. 2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2,66	102,79
	Nr. 3	PVC	110	Viršus		
				Apačia	2,38	103,07
	Nr. 4	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1,27	104,18
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

AB Inžineriniai tyrinėjimai
FILIALAS
"TOPOGEODEZIJA"

Objekto Nr. 01-3/6779

Sudarė Č. R. Čirlys
(parašas) (pavardė)

Patikrino Č. R. Čirlys
(parašas) (pavardė)

1999 m. // mėn. 12 d.

(Inginio tyrinėjimo data)