




KF šulinio Nr. (58) 161 KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Pažagiškių
 (Miestas) (Gatvė) 148-C-16
 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		103,89	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1500	2,79	101,10	 Papildyta 2000.06.08
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 953/8143 Sudarė <u>...</u> <u>...</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 19.96 m. mėn. 19. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	2,94	
	Nr. 2	ker	200	Viršus		
				Apačia	2,97	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2,80	
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		