




Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... <u>Kortelės</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		10467	
Žemė			000	10467	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2000 x 1000	195	10272	Pastabos <u>1/3 = 10468</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	KET 150	Viršus 153 Apačia	10314	
	Nr. 2	KET 150	Viršus 153 Apačia	10314	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 3	KET 50	Viršus 153 Apačia	10314	Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4		Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-27-11971</u>
	Nr. 5		Viršus Apačia		Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		Patikrinęs <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus Apačia		2004 m. <u>8.1</u> mėn. <u>27</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)