

<u>VANDENTIEKES</u> (Komunikacija)		kameros (Irenginio pavadinimas)		Nr. () <u>171</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>PAŽAGISKIŲ</u> (Gatvė)		<u>148-C-16</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIUVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>Kortelės</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		<u>10467</u>	
Žemė				<u>000</u>	<u>10467</u>	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	<u>2000 x 1000</u>	<u>195</u>	<u>10272</u>	Pastabos <u>1/3 = 10468</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>KET</u>	<u>150</u>	Viršus <u>153</u> Apačia	<u>10314</u>	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. <u>01-27-11971</u> Sudarė <u>[Signature]</u> <u>10.10.19</u> (parašas) (pavardė) Patikrinęs <u>[Signature]</u> <u>10.10.19</u> (parašas) (pavardė) 200 <u>9</u> m. <u>9</u> mėn. <u>27</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>KET</u>	<u>150</u>	Viršus <u>153</u> Apačia	<u>10314</u>	
	Nr. 3	<u>KET</u>	<u>50</u>	Viršus <u>153</u> Apačia	<u>10314</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		