

KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

5ul
(Inginio pavadinimas)
sutemy
(Cetvė)




Nr. () 187² KORTELE
148-C-16
(Planšto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matymo duoti m)

PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	bet	650		104,84	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1000	2,31	102,53	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 2	ker	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
Vamzdžiai	Nr. 5			Apačia	
				Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
				Viršus	
	Nr. 7			Apačia	
				Viršus	
				Apačia	

AB Inžineriniai tyrinėjimai
FILIALAS
"TOPOGEODEZIJA"

Objekto Nr. 01-3/6774

Sudarė OP circly
(parašas) (pavardė)

Patikrino
(parašas) (pavardė)

1999 m. 11 mėn. 12 d.

(Inginio tyrinėjimo data)