

<u>KF</u>		šulinio		Nr. (<u>59</u>) <u>211</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		<u>148-C-16</u>	
<u>Vilnius</u>		<u>Bukčiai II</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		103,53	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1500	2,72	100,81	<u>Patikslinta</u> <u>2006.10.25</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	2,85	100,68
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	2,86	100,67
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia	2,81	100,72
	Nr. 4	ket	100	Viršus Apačia	2,80	100,73
	Nr. 5	Pvc	200	Viršus Apačia	2,42	101,11
	Nr. 6	Pvc	200	Viršus Apačia	2,67	100,86
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-31-6143</u> Sudarė <u>D. J. C. J.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>(parašas) (pavardė)</u> 19. <u>76</u> m. ... <u>8</u> mėn. <u>13</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)					