

<u>Vand</u> (Komunikacija)	<u>sul</u> (Inžinierio pavadinimas)	Nr. (<u>3</u>) <u>214</u> KORTELE <u>148-C-16</u> (Planšeto nomenklatūra)
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Pažangiškis</u> (Gatvė)	

SULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštumas	Lipynės met. kopeč. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		103,84	Ar yra vandens? Ar yra dujų?
Žemė			0.0	103,84	
Sienos	bet				Pastabos Papild. fe. 2000.06.08
Dugnas	bet	2000	2,07	101,77	
Vandiniai	Nr. 1	bet	150	Viršus 1,42 Apačia 102,42	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21-315815</u> Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>94</u> m. ... mėn. ... d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	150	Viršus 1,42 Apačia 102,42	
	Nr. 3	PE	40	Viršus 1,42 Apačia 102,42	
	Nr. 4	bet	50	Viršus 1,42 Apačia 102,42	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	