

<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>3ul</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. <u>(26)</u> <u>40</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Bukčiai II</u> (Gatvė)	<u>148-C-16</u> (Planšeto nomenklatura)
SULINIO PIŪVIAI (Matavys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		106,48	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1500	3,54	102,94	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 3,70	102,78
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 3,70	102,78
	Nr. 3	ker	150	Viršus Apačia 3,65	102,83
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>04315123...</u>
					Sudarė <u>... ..</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>... ..</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>96</u> m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)