

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šul</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>24</u>) <u>45</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Bukčiai II</u> (Gatvė)		<u>148-C-16</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		106,54	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1000	3,28	103,26	Pastaba
Vamzčiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	3,52 103,02	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>148-C-16</u> Sudarė <u>Orlby</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>(parašas) (pavardė)</u> 19 <u>76</u> m. <u>27</u> mėn. <u>19</u> d. (Irenginio tyrimo data)
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	3,52 103,02	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		