

<u>HF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>5ul</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Bukčiai II</u> (Gatvė)	Nr. (<u>23</u>) <u>47</u> KORTELE <u>148-C-16</u> (Planšeto nomenklatūra)
--	---	--

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis

Vertikalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		107,00	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1000	3,57	103,43	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-31.6153.
				Apačia	3,75	
	Nr. 2	ker	200	Viršus		
				Apačia	3,78	
	Nr. 3	bet	150	Viršus		
				Apačia	3,52	
				Viršus		
	Nr. 4			Apačia		Sudarė <u>D. P. G. G. G.</u> (parašas) (pavardė)
				Viršus		
	Nr. 5			Apačia		Patikrino <u>D. P. G. G. G.</u> (parašas) (pavardė)
				Viršus		
	Nr. 6			Apačia		1996 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Viršus		
	Nr. 7			Apačia		