


<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>3ul</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. <u>(28) 92</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Bukčiai II</u> (Gatvė)		<u>148-C-16</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 1 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>106,63</u>	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>1,95</u>	<u>104,68</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia	<u>1,89</u> <u>104,79</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31.614.3..</u> Sudarė <u>Dups</u> <u>Čirkas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u></u> (parašas) (pavardė) 19 <u>96</u> m. <u>07</u> ... mėn. <u>19</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>1,90</u> <u>104,73</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		