

Vandentiekio kameros Nr. () 181 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Titnago 148-C-9
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

0,00
0,49
1,32
1,52
2,55
3,03

3,33
X = 303,60
Y = 195,32

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dengtis	ket.	650		90,30	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.				Pastabos <u>neįrengta</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	metal.	400	Viršus 1,52 Apačia	... a) 90,30 ... c) 90,30
	Nr. 2			Viršus Apačia	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-7-3588..
					Sudarė <u>Daugbartis</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Čiurys</u> <u>Paukštis</u> (parašas) (pavardė)
					1974 m. <u>19.11.15</u> mėn... d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)