


4

<u>FK</u> (Komunikacija)	Šulinio (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (3) 153 KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Bukis III</u> (Gatvė)	148-D-10 (Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**


Vertikalinis



101
10.29

Horizontalinis





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		119.85	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	119.85	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	1.59	118.26	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus 169 Apačia 173	118.16
	Nr. 2	bet	150	Viršus Apačia	118.12
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia	118.49
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 11.3/4226..

Sudarė *[Signature]* (parašas) (pavardė)

Patikrino *[Signature]* (parašas) (pavardė)

1988 m. ... mėn. ... d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)