

<u>Fekalinė</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Kanal.</u> (Inginio pavadinimas) <u>Bukčių III</u> (Gatvė)	Nr. (<u>3</u>) <u>171</u> KORTELE <u>148-D-10</u> (Planšeto nomenklatura)																																																																			
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																																			
Vertikalinis Horizontalinis																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Pavadinimas</th> <th style="width: 15%;">Medžiaga</th> <th style="width: 15%;">Diametras</th> <th style="width: 15%;">Atstumas nuo dangčio</th> <th style="width: 15%;">Aukštumas</th> <th style="width: 30%;">Lipynės ... <u>7 metal.</u> (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> <tr> <td>Dangtis</td> <td><u>ketinis</u></td> <td><u>0.65</u></td> <td></td> <td><u>119.36</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td><u>gpunt.</u></td> <td></td> <td><u>0.00</u></td> <td><u>119.36</u></td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td><u>beton.</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td><u>beton.</u></td> <td><u>1.00</u></td> <td><u>2.56</u></td> <td><u>116.80</u></td> <td>Pastabos</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vamzdžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td><u>ketin.</u></td> <td><u>150</u></td> <td><u>Viršus</u> <u>Apačia</u> <u>2.70</u></td> <td><u>116.66</u></td> <td rowspan="7"> Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>04.31.3183...</u> Sudarė <u>[Signature]</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 19<u>84</u> m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data) </td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td><u>ketin.</u></td> <td><u>150</u></td> <td><u>Viršus</u> <u>Apačia</u> <u>2.72</u></td> <td><u>116.64</u></td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td><u>ketin.</u></td> <td><u>150</u></td> <td><u>Viršus</u> <u>Apačia</u> <u>2.72</u></td> <td><u>116.64</u></td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td><u>Viršus</u> <u>Apačia</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td><u>Viršus</u> <u>Apačia</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td><u>Viršus</u> <u>Apačia</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td><u>Viršus</u> <u>Apačia</u></td> <td></td> </tr> </table>			Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštumas	Lipynės ... <u>7 metal.</u> (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	<u>ketinis</u>	<u>0.65</u>		<u>119.36</u>		Žemė	<u>gpunt.</u>		<u>0.00</u>	<u>119.36</u>	Ar yra vandens?	Sienos	<u>beton.</u>				Ar yra dujų?	Dugnas	<u>beton.</u>	<u>1.00</u>	<u>2.56</u>	<u>116.80</u>	Pastabos	Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ketin.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u> <u>2.70</u>	<u>116.66</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>04.31.3183...</u> Sudarė <u>[Signature]</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 19 <u>84</u> m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)	Nr. 2	<u>ketin.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u> <u>2.72</u>	<u>116.64</u>	Nr. 3	<u>ketin.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u> <u>2.72</u>	<u>116.64</u>	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>		Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>		Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>		Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštumas	Lipynės ... <u>7 metal.</u> (Medžiaga, kiekis)																																																																
Dangtis	<u>ketinis</u>	<u>0.65</u>		<u>119.36</u>																																																																	
Žemė	<u>gpunt.</u>		<u>0.00</u>	<u>119.36</u>	Ar yra vandens?																																																																
Sienos	<u>beton.</u>				Ar yra dujų?																																																																
Dugnas	<u>beton.</u>	<u>1.00</u>	<u>2.56</u>	<u>116.80</u>	Pastabos																																																																
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ketin.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u> <u>2.70</u>	<u>116.66</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>04.31.3183...</u> Sudarė <u>[Signature]</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 19 <u>84</u> m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)																																																															
	Nr. 2	<u>ketin.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u> <u>2.72</u>	<u>116.64</u>																																																																
	Nr. 3	<u>ketin.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus</u> <u>Apačia</u> <u>2.72</u>	<u>116.64</u>																																																																
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>																																																																	
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>																																																																	
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>																																																																	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>																																																																	