



<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>3ul</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. <u>(32) 103</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Bukčiai II</u> (Gatvė)	<u>148-D-13</u> (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet	650		106,39	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	
Žemė						
Sienos	bet					
Dugnas	bet	1000	1,96	104,43		
Vandiniai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 2,12	104,27	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-21.6113</u> Sudarė <u>Quas</u> <u>Čirklys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 19 <u>9.6</u> m. <u>07</u> mėn. <u>13d.</u> (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 2,12	104,27	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		