



Fotoline's kanalizacijos šulinio Nr. (3) 15 KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius (Miestas) (Gatvė) 148-D-13
 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		109,53	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	109,53	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1500	1,78	107,75	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 1,92	107,61
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 1,98	107,55
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 1,83	107,70
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrimų institutas
					Objekto Nr. 01-330.22/3.
					Sudarė <u>V. Janušis</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					199.6 m...08...men.12.d.
					(Irenginio tyrimo data)