

<u>Kand</u> (Komunikacija)		<u>šul</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (20) <u>2</u> KORTELE	
<u>Vilpius</u> (Miestas)		<u>Lukesciu</u> (Gatve)		<u>148-D-13</u> (Planeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>net kopco...</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<i>bet</i>	650		108,60	Ar yra vandens?
Žemė				0,0	108,60	Ar yra dujų?
Sienos		<i>bet</i>				Pastabos <u>Pop. dolyta</u> 1996.04.12 <u>opa</u>
Dugnas		<i>bet</i>	2000	2,66	105,94	01-330702
Vandensliai	Nr. 1	<i>bet</i>	200	Viršus 1,94	106,66	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>bet</i>	200	Viršus 1,94	106,66	
	Nr. 3	<i>bet</i>	50	Viršus 1,94	106,66	Objekto Nr. <u>01-315815</u> ...
	Nr. 4	<i>bet</i>	100	Viršus 1,94	106,66	
	Nr. 5			Viršus		Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
				Viršus		
				Viršus		19 <u>94</u> m. ... mėn. <u>14</u> d.
				Viršus		
				Viršus		(Inginio tyrinėjimo data)
				Viršus		