

<u>Kand</u> (Komunikacija)	<u>3ul</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. <u>(24) 62</u> KORTELE
<u>Kilnius</u> (Miestas)	<u>dukosčių</u> (Gatvė)	<u>148-0-13</u> (Planšeto nomenklatūra)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštumas	Lipynės med. kopėčių (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		108,47	
Žemė			0,0	108,47	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	2000	1,82	106,65	Pastaba
Vamščiai	Nr. 1	bet	200	Viršus 1,20 Apačia 107,27	
	Nr. 2	bet	200	Viršus 1,20 Apačia 107,27	
	Nr. 3	bet	50	Viršus 1,20 Apačia 107,27	
	Nr. 4	bet	100	Viršus 1,20 Apačia 107,27	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	Objekto Nr. <u>01-3.5815</u> ...
Sudarė	<u>Pilep Cirkys</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>94</u> m. mėn. <u>14</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)	