

Vand
(Komunikacija)Sul
(Įrenginio pavadinimas)


Nr. (26) 74 KORTELE

Vilnius
(Miestas)Lukšėčių
(Gatvė)148-D-13
(Planšeto nomenklatūra)



SULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudos	Lipynės med. keičios (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		108,48	Ar yra vandens?
Žemė				0,0	108,48	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	2000	2,62	105,86	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	200	Viršus Apačia 2,00	106,48	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 148-D-13
	Nr. 2	bet	200	Viršus Apačia 2,00	106,48	
	Nr. 3	bet	50	Viršus Apačia 2,00	106,48	
	Nr. 4	bet	50	Viršus Apačia 2,00	106,48	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Sudarė	<i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino	<i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					1994 m. ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	