

KF 3ul Nr. (3) 80 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Bukčiai II 148-0-13
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis
 Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet	650		109,54	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,0	109,54	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	1500	3,75	105,79	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 3,82	105,72
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 3,86	105,68
	Nr. 3	bet	100	Viršus Apačia 3,74	105,80
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>PI-3/1473</u>
	Sudarė		<u>Parašas</u> <u>Pavardė</u>		
	Patikrino		<u>Parašas</u> <u>Pavardė</u>		
					19 <u>96</u> m. <u>07</u> mėn. <u>19</u> d.
					(Inginio tyrinėjimo data)