

Vand
(Komunikacija)Sul
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (18) 93 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


(Gatvė)

148-0-13
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PIŪVIŲ (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		106,43	Ar yra vandens?
Žemė				0,0	106,43	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1500	2,29	104,14	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	65	Viršus 1,75	104,68	
	Nr. 2	bet	100	Viršus 1,75	104,68	
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 01-31-5815..
						Sudarė <i>D. J. Čirba</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
						1936 m. ... 06 ... mėn. ... d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)