

(irėnginio pavadinimas)

Nr.(_____)

12
(plane)

KORTELE

75/31 - 0048

148 - D - 14

VILNIUS


(mistas)

LŪKESČIU


(gatyò)

(įrenginio pastatymo metai)

ŠULINIO PJŪVIAI :




a) Vertikalinis :



b) Horizontalis :

PRI RIŠIMO SCHEMA :

[illegible]

Lipynės plien-2
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? _____

Ar yra dujų? _____

Pastabos: aukšč. sis. LAS07

$$\bar{X} = 6059488.87$$
$$Y = 576983.91$$

II "Matavimū TRasa"

GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI
geodezininko kv.paž.Nr.1GKV-558

Objekto Nr.

Sudarė	R. Filipavičius	
	(parašas)	(parašas)

Patikrino	(pavardė)	(parašas)
-----------	-----------	-----------

2017 m. 11 mėn. 27 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)