

Vand.
(Komunikacija)

Kamera
(Ingininio pėvadinimas)

Nr. (4) 34 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)


Bukčiai
(Gatvė)

148-D-14
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>kaptis</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met.	0.65		117.35	Ar yra vandens? .. <u>ne</u> ..
Žemė	pr.		0.0	117.35	Ar yra dujų? <u>ne</u> ..
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	x 2.30	2.75	114.60	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 2.43 114.92	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/2/41</u>
	Nr. 2	pr.	50	Viršus 2.43 114.92	
	Nr. 3	ket.	150	Viršus 2.43 114.92	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	Sudarė <u>A. Stankovskis</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	Patikrino <u>Stankovskis</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	19 <u>80</u> m. <u>06</u> mėn. <u>06</u> d.
				Apačia	(Ingininio tyrinėjimo data)