

<u>Vand</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>3</u>) <u>55</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		(Gatvė)		<u>148-0-14</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		110,68	
Žemė			0.0	110,68	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1500	2,67	108,01	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus 2,36 Apačia 108,32	
	Nr. 2	ket	100	Viršus 2,36 Apačia 108,32	
	Nr. 3	ket	100	Viršus 2,36 Apačia 108,32	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS
 Objekto Nr. 91-315832
 Sudarė Don Cirkly (parašas) (pavardė)
 Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)
 1994 m. mėn. 24 d.
 (Irenginio tyrinėjimo data)