


Praeinamojo kolekatoriaus	<i>Jvadas</i>	Nr. (<i>44</i>)	<i>14</i>	KORTELĖ	<i>148-D-4</i>
	(įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
<i>1972</i>		<i>Vilnius</i>			<i>Architektūra</i>
(įrenginio pastatymo metai)		(miestas)			(gatvė)



KOLEKTORIAUS PIŪVIAI:

a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	-	-		-
Žemė	grunt.		-	-
Sienos	betonas			
Dugnas	betonas			125.27

Lipynės — (medžiaga, klekis)

Ar yra duju? *ne'ra*

Pastabos: 1) Atstumai piūvuiuose duoti iki vamzdžių viršaus

2)

[illegible]

**Inžinerinių tyrinėjimų
I N S T I T U T A S**

Objekto Nr. 01-14218

Sudarė	<i>Riskis</i> (pavardė)	<i>Ryšys</i> (parašas)
--------	----------------------------	---------------------------

Patikrino	(pavardė)	(parašas)
-----------	-----------	-----------

1984 m. balandžio mėn. 15 d.
(jrenginio tyrinėjimo data)