

23

ITI Nr. 91^d

KF (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	Šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Siltnamio, k.</u> (Gatvė)	Nr. <u>(14)</u> <u>32</u> KORTELE <u>148-D-8</u> (Planšeto numeracija)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

$$2-\oplus \begin{cases} X = 20712,21 \\ Y = 23920,16 \end{cases}$$

Pavadinimas		Medžiaga	Plotas	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 11 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		117.71	
Žemė				0	117.71	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1500	5,85	111.86	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	400	Viršus Apačia	6,21 111,50	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-31/4132</u>
	Nr. 2	bet.	400	Viršus Apačia	6,25 111,46	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė <u>Remigijus Ceponavičius</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
						1988 m. mėn. 09 d. (įrenginio tyrinėjimo data)