

<u>BE</u> (Komunikacija)	<u>3al</u> (Irenginio pavadinimas)	Nr. <u>(19) 161</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Bukčiai II</u> (Gatvė)	<u>148-09</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

(0)
0,15

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet	bet		111,55	Ar yra vandens?	
Žemė				111,55		
Sienos	bet				Ar yra dujų?	
Dugnas	bet	1000	4,90	109,65	Paatašos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia	168 109,87	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21-31.6153.</u> Sudarė <u>Darys Čirkyas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>(parašas) (pavardė)</u> 19 <u>96</u> m. mėn. 17 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	2,14 109,41	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		