





<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>5ul</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>14</u>) <u>206</u> KORTELE		
<u>Vidnius</u> (Miestas)		<u>Bukčiai II</u> (Gatvė)		<u>148-D-9</u> (Planšeto nomenklatura)		
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ker</u>	<u>650</u>	<u>107,93</u>		Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>2,68</u>	<u>105,25</u>	
Vamzčiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>289</u> <u>105,04</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>14-D-9</u> Sudarė <u>ovys ciklas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>ovys ciklas</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>96</u> m. mėn. <u>12</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>2,90</u> <u>105,03</u>	
	Nr. 3	<u>ker</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>2,85</u> <u>105,08</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		