

5

ITI Nr. 91^a

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Fek. kanal. šul.

(Irenginio pavadinimas)

Architektų

(Gatvė)

Nr. (10) 121

KORTELE

149-A-13




(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4
Dangtis	metal	0.65		132.51	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	žrųp		0	132.51	Ar yra vandens? nėra...
Sienos	beton				Ar yra dujų? nėra...
Dugnas	beton	1.0	2.16	130.35	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 2.30	130.21
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 2.32	130.19
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 04-3/1863...
					Sudarė Kriš (parašas) Kremeris (pavardė)
					Patikrinęs J. Ulytis (parašas) Ulytis (pavardė)
					1978. m. spalio... mėn. 3. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)