

8

ITI Nr. 91^a

<u>Fekal. kanal. šul.</u> Nr. <u>(13) 132</u> KORTELE (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)	
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Architektų</u> (Gatvė)
<u>149-A-13</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)	
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .7..... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	metal	0.65		132.67	Ar yra vandens? <u>ne</u> ...	
Žemė	žuvis		0	132.67	Ar yra dujų? <u>ne</u> ...	
Sienos	beton				Pastabos	
Dugnas	beton	1.0	3.34	129.33		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 3.41	129.26	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 3.45	129.22	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-3/1863</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>B. K.</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrinęs <u>J. K.</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1978 m. <u>spalis</u> mėn. <u>3</u> d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)