

ITI Nr. 91⁸

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>kameros</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. () <u>119</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>ARCHITEKTŲ</u> (Gatvė)		<u>149-A-15</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

PARDUOTUVĖ

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynėstpp..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		134.12	
Žemė			0.00	134.12	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2.00 + 2.00	2.87	131.25	Pastaba B - HIDRANTAS134.12.....
Vandžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus 2.52 Apačia 131.60	
	Nr. 2	PE	110	Viršus 2.52 Apačia 131.60	AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 3	KET	100	Viršus 2.52 Apačia 131.60	Objekto Nr. .../2-1173
	Nr. 4			Viršus Apačia	Sudarė <i>[Signature]</i> H.MISNIKIS (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia	Patikrinęs <i>[Signature]</i> J.JARULKEVICIUS (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	2003 m. 07. mėn. 19 d. (Inginio tyrinėjimo data)