

Praeinamojo kolektoriaus kameros Nr. (1) 112
(įrenginio pavadinimas) (abrisas) (plane)

KORTELE

149-A-16
(planšeto nomenklatura)


(įrenginio pastatymo metal)

Vilnius
(miestas)


Architektų
(gatvė)

KOLEKTORIAUS PIŪVIAI:


a) Vertikaliniai:



b) Horizontalinis:



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmenys mm	Atst. nuo dangčio m	Altitudės	Lipynės <u>met. kopėčios</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra dujų? _____ Pastabos: 1) Atstumai piūviuose duoti iki vamzdžių viršaus 2) <u>H_A 134.57</u> <u>H_{lub} 133.97</u> <u>PAPILDA J. Misulius</u> <u>1/12/99</u>
Dangtis	<u>bet.</u>	<u>650</u>		<u>8/134.85</u>	
Žemė	<u>grunt.</u>		<u>0.00</u>	<u>134.85</u>	
Sienos	<u>bet.</u>				
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>5.68 x 3.88</u>	<u>3.56</u>	<u>131.29</u>	
Piūv. Nr.	Vamzd. Nr.	Komunikac. rūšis	Medž.	Atst. nuo dugno m	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. _____ Sudarė <u>P. Grybas</u> <u>[signature]</u> (pavardė) (parašas) Patikrino <u>[signature]</u> <u>[signature]</u> (pavardė) (parašas) 1999 m. <u>lapkričio</u> men. <u>18</u> d. (įrenginio tyrinėjimo data)
1	1	<u>šilumin.</u>	<u>plien.</u>		
	2	<u>—</u>	<u>plien.</u>		
	3	<u>—</u>	<u>plien.</u>		
	4	<u>—</u>	<u>plien.</u>		
	5	<u>vand.</u>	<u>PE</u>	<u>100</u>	
	6	<u>—</u>	<u>plien.</u>	<u>100</u>	
1	7	<u>kabeliai</u>			
	1	<u>šilumin.</u>	<u>plien.</u>		
	2	<u>—</u>	<u>plien.</u>		
	3	<u>—</u>	<u>plien.</u>		
	4	<u>—</u>	<u>plien.</u>		
	5	<u>vand.</u>	<u>PE</u>	<u>100</u>	
	6	<u>—</u>	<u>plien.</u>	<u>100</u>	
1	7	<u>kabeliai</u>			