

Vandut. Nr. (15) 86 KORTELE		149-A-8
(renginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1972	Vilnius	Architektų g
(renginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PIOVIAI :

(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis :

(0.00) 0.66

Horizontalinis :

(1.62)

(0.93)


(0.00)

(1.25)

3

(12.02)

Piešimo brėžinys:



Pastabos rekonstrukcijos 2000.11.
obj. Nr. 01-2-10094

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>nėra</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>127.15</u>	Ar yra vandens?
Žemė			<u>0.00</u>	<u>127.15</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				
Dugnas	<u>bet</u>	<u>1.62 x 2.02</u>	<u>2.15</u>	<u>125.00</u>	
Vamzažiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>200</u>	<u>Viršus 1.64 125.51</u> <u>Apačia</u>	INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3... Sudarė <u>Vytautas Pušas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1973 m. ... mėn. ... d. (Kortelės sudarymo data)
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>200</u>	<u>Viršus 1.64 125.51</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 1.64 125.51</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	