



Vandentiekis kameros Nr. () 114 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Vingio Parkas 4756 149-B-12
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met	1,25x1,25		105,00	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	105,00	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	plyt	1,25x1,25	1,24	1037,6	
Vaszdžiai	Nr. 1	plyn 70	Viršus 1,00	104,00	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	plyn 40	Viršus 1,00	104,00	
	Nr. 3		Viršus		Objekto Nr. <u>01.5.42284</u>
	Nr. 4		Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u>
	Nr. 5		Viršus		(parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Apačia		Patikrino
	Nr. 7		Viršus		(parašas) (pavardė)
					2003 m. ... <u>05</u> ... mėn. <u>13</u> d.
					(Inginio tyrinėjimo data)