


|                              |           |         |                   |
|------------------------------|-----------|---------|-------------------|
| Nr. ( 4 )                    | KORTELE   | 174     | 149-B-14          |
| (Įrenginio pavadinimas)      | (abrisė)  | (plane) | Planšeto nomenkl. |
| Fek. kanalizacija, 1995      | Vilnius   | Paroda  |                   |
| (Įrenginio, pastatymo metal) | (Miestas) | (Gatvė) |                   |

## SULINIO PIŪVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio | Altitudės |
|-------------|----------|--------------|----------------------|-----------|
| Dangtis     | ker.     | 650          |                      | 97,24     |
| Zemė        |          |              | 0,0                  | 97,24     |
| Sienos      | bet.     |              |                      |           |
| Dugnas      | bet      | 1500         | 3,71                 | 93,53     |

Lipynės .... 8.  
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų? .....

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01430656/A

Sudarė: Tupčialuskas  
(parašas) (pavardė)

Patvirtino: (parašas) (pavardė)

1995 m. 09. mėn. 02 d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

|       |      |     |               |      |       |
|-------|------|-----|---------------|------|-------|
| Nr. 1 | ker. | 300 | Viršus Apačia | 3,91 | 93,33 |
| Nr. 2 | ker. | 300 | Viršus Apačia | 3,93 | 93,31 |
| Nr. 3 | ker. | 100 | Viršus Apačia | 3,75 | 93,49 |
| Nr. 4 | ker. | 100 | Viršus Apačia | 3,75 | 93,49 |
| Nr. 5 |      |     | Viršus Apačia |      |       |
| Nr. 6 |      |     | Viršus Apačia |      |       |
| Nr. 7 |      |     | Viršus Apačia |      |       |