

Vandens lygio kamera
(Komunikacija) (Inžinierio pavadinimas)

Nr. (26) 91 KORTELE


Almus kraugystės parkas
(Miestas) (Gatvė)

149-B-1
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



x 21939.50
y 25203.83

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	kel	650		101.66	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	101.66	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet	2.00 2.30	2.07	99.59	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kel	150	Viršus 1.70 Apačia	99.96
	Nr. 2	kel	150	Viršus 1.70 Apačia	99.96
	Nr. 3	kel	1000	Viršus 1.70 Apačia	99.96
	Nr. 4	kel	150	Viršus 1.70 Apačia	99.96
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 21.217.
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1980 m. 05. mėn. 14. d.					(Inžinierio tyrinėjimo data)