

Vandentiekio kamero Nr. (1) 182 **KORTELE**
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Kosmonautų pr. 149-B-5
(Miestas) (Gatvė) (Planšetio nomenklatura)

ŠULINIO PIUOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis
Horizontalinis

A $x = 21588.73$
 $y = 25178.61$

B $x = 21592.11$
 $y = 25178.43$

C $x = 21595.97$
 $y = 25178.40$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .Kortelė..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		98.49	
Žemė			0.0	98.49	Ar yra vandens? $40/98.62$
Sienos	bet.				Ar yra dujų? $40/98.63$
Dūgnas	bet.	2.50 x 7.62	2.58	95.91	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus 1.83 Apačia	96.66
	Nr. 2	---	200	Viršus 1.83 Apačia	96.66
	Nr. 3	---	150	Viršus 2.11 Apačia	96.58
	Nr. 4	---	50	Viršus 2.11 Apačia	96.38
	Nr. 5	---	50	Viršus 2.11 Apačia	96.38
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	85		Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/211.f....

Sudarė Molnėvskas
(parašas) (pavardė)

Patikrino ...
(parašas) (pavardė)

1982 m. ... mėn. ... d.
(Inginio tyrinėjimo data)