

Nr. (3) 153 KORTELE

Vandens tiekimo kamera

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius Kraugystės gatvė

(Miestas) (Gatvė)

149-B-6

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitmenys duoji m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

8-99.96

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <i>4090 5701</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>ket</i>	<i>650</i>		<i>100.00</i>	Ar yra vandens?
Žemė			<i>0.00</i>	<i>100.00</i>	Ar yra dujų?
Sienos	<i>bet</i>				Pastabos <i>Pastabos</i>
Dūgnas	<i>bet</i>	<i>2.47 x 3.03</i>	<i>2.28</i>	<i>97.72</i>	<i>198.7.8.11</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>ket</i>	<i>200</i>	Viršus <i>1.76</i> 98.24	
				Apačia	
	Nr. 2	<i>ket</i>	<i>200</i>	Viršus <i>1.76</i> 98.24	
				Apačia	
	Nr. 3	<i>ket</i>	<i>150</i>	Viršus <i>1.84</i> 98.16	
				Apačia	
	Nr. 4	<i>ket</i>	<i>150</i>	Viršus <i>1.84</i> 98.16	
Vamzdžiai				Apačia	
	Nr. 5	<i>ket</i>	<i>100</i>	Viršus <i>1.84</i> 98.11	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. *4.2.2.11*

Sudarė *Stafinavichas* (parašas) (pavardė)

Patikrino *Stafinavichas* (parašas) (pavardė)

198.7.8.11 m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)