

<u>R.K.</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. <u>(11) 5</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Šaltinių</u> (Gatvė)		<u>149-B-7</u> (Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650		93.05	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		beton				Pastabos
Dugnas		beton	1000	0.92	92.13	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia	0.98	9207
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	120	9195
	Nr. 3			Viršus Apačia	170	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr.

Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)

Patikrinė (parašas) (pavardė)

197. 99 m. ... 09 mėn. ... d.
(Irenginio tyrinėjimo data)