




2

<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	kameros (Inginio pavadinimas) <u>sifonai</u> (Gatvė)	Nr. <u>(5) 26</u> KORTELE <u>149-C-10</u> (Planšeto nomenklatura)				
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis 	Horizontalinis 					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės .. <u>Lipynės</u> .. (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650	<u>0.0</u>	<u>118.43</u>	Ar yra vandens?	
Žemė	<u>bet.</u>	<u>bet.</u>	<u>0.0</u>	<u>118.43</u>	Ar yra dujų?	
Sienos	bet.	<u>bet.</u>	<u>0.0</u>	<u>118.43</u>	Pantabos <u>B=118.44</u>	
Dūgnas	bet.	<u>170x40</u>	<u>3.14</u>	<u>115.29</u>		
Vandiniai	Nr. 1	<u>ket</u>	<u>200</u>	<u>Viršus 2.65</u>	<u>115.78</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>149-C-10</u> .. Sudarė <u>[Signature]</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 19 <u>91</u> m. ... <u>12</u> ... mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ket</u>	<u>200</u>	<u>Viršus 2.65</u>	<u>115.78</u>	
	Nr. 3	<u>ket</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 2.65</u>	<u>115.78</u>	
	Nr. 4	<u>bet.</u>	<u>bet.</u>	<u>Viršus</u>	<u>bet.</u>	
	Nr. 5	<u>bet.</u>	<u>bet.</u>	<u>Viršus</u>	<u>bet.</u>	
	Nr. 6	<u>bet.</u>	<u>bet.</u>	<u>Viršus</u>	<u>bet.</u>	
	Nr. 7	<u>bet.</u>	<u>bet.</u>	<u>Viršus</u>	<u>bet.</u>	