

2

Vanden. kameros Nr. () 53^a **KORTELE**
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius 149-c-10
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės k.o.p. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		118.30	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	2000 X 2000	2.12	116.18	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	200	Viršus 1.80 Apačia	116.50	
	Nr. 2	ket	200	Viršus 1.80 Apačia	116.50	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. 81-3/5611.
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		2021 m. 09 mėn. 27 d. (Irenginio tyrinėjimo data)