

<u>KF</u> (Komunikacija)		Šulinio (Irenginio pavažinimas)		Nr. (17) 76 KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Sithnamu</u> (Gatvė)		<u>149-C-10</u> (Planšetų nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		118.19	
Žemė			0.0	118.19	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	3.80	114.39	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	300	Viršus Apačia 4.16	114.03
	Nr. 2	bet	300	Viršus Apačia 4.16	114.03
	Nr. 3	bet	100	Viršus Apačia 3.50	114.69
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>41-3.1.4129</u>		
Sudarė	<u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)
19 <u>91</u> m. <u>05</u> mėn. d.		
(Irenginio tyrinėjimo data)		