

F. K. ANALIZACIJA.

Nr. (10) 216^a KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VILNIUS

BUKČIAI

149-C-11

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRISIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	BET	640		118.18	Ar yra vandens? Ar yra dujų?
Žemė	—		0.00	118.18	Pastabos
Sienos	BET				
Dugnas	BET	1.00	1.50	116.68	
Vamzužiai	Nr. 1	PVC	100	Viršus Apačia 1.55	116.63
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 1.65	116.53
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. 01-2-11525
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
2004 m. 02 mėn. 13 d.					(Inginio tyrinėjimo data)