

FK		Šulinio		Nr. (<u>2</u>) <u>82</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		<u>149-C-11</u>	
<u>Vilnius</u>		<u>Šiltnamius</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
ŠULINIO PROVAI (Maitinys duoti m)					

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		116.52	
Žemė			0.00	116.52	Ar yra vandens? <u>3.0 cm/yr</u>
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	1.52	115.00	Pastabos <u>reikalingi tyrimai</u> <u>20.08.22</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia <u>1.62</u>	114.90
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia <u>1.60</u>	114.92
	Nr. 3	alc	200	Viršus Apačia <u>1.52</u>	115.00
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr.	<u>0.3/31.00.</u>
Sudarė	<u>Andrius Viochus</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
1985 m. 9. mėn. 27 d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	