

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Šiltnamių</u> (Gatvė)	Nr. (<u>25</u>) <u>20</u> KORTELE <u>149-C-12</u> (Planšeto numeravimas)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		115.83	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	3.41	112.42	Pastabos Tiesio lygtis nevaliavanti
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 3.51	112.36	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>PI-314910...</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19.91 m. 12. mėn. 12. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 3.55	112.28	
	Nr. 3	ker	200	Viršus Apačia 3.53	112.30	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		