ITI Nr. 91[8]

Vandentiekio (Komunikacija) | kameros (Įrenginio pavadinimas) | Nr.(83) 58 KORTELĖ

Vilnius (Miestas) | siltnamių (Gatvė) | 149-C-12 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			A=116.21
Žemė				0.0		116.21
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	2.12 × 2.10	2.50		113.71
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	200	Viršus	2.07	114.14
				Apačia		
	Nr. 2	ket	200	Viršus	2.07	114.14
				Apačia		
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės ..lopšios.....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....
.....B-116.22.....
.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr...41-31.5003.

Sudarė (parašas) Šilys (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1992. m...03...mėn...d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)