

|                                         |  |                       |  |                             |  |                |  |
|-----------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------|--|----------------|--|
| <u>Fekalinės k.</u>                     |  | <u>Šulinio</u>        |  | Nr. ( <u>13</u> ) <u>50</u> |  | <b>KORTELA</b> |  |
| (Komunikacija)                          |  | (Inginio pavadinimas) |  |                             |  |                |  |
| <u>Vilnius</u>                          |  | <u>Bukčių</u>         |  | <u>+49-C-15</u>             |  |                |  |
| (Miestas)                               |  | (Gatvė)               |  | (Planšeto nomenklatura)     |  |                |  |
| <b>ŠULINIO PLOVIAI</b> (Marmenys ... m) |  |                       |  | <b>PRIEŠINĖ BRĖŽINYS</b>    |  |                |  |

  

Vertikalinis

Horizontalinis

  

| Pavadinimas |       | Medžiaga     | Diametras   | Atstumas nuo dangčio | Altitudės                    | Lipynės ... <u>4 met.</u><br>(Medžiaga, kiekis)            |
|-------------|-------|--------------|-------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dangtis     |       | ket.         | 650         |                      | <u>+18.34</u>                | Ar yra vandens? .....                                      |
| Zemė        |       |              |             | <u>0.00</u>          | <u>+18.34</u>                | Ar yra dujų? .....                                         |
| Sienos      |       | bet.         |             |                      |                              | Pastabos .....                                             |
| Dugnas      |       | bet.         | <u>1000</u> | <u>2.17</u>          | <u>+16.17</u>                | .....                                                      |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | <u>beton</u> | <u>300</u>  | Viršus<br>Apačia     | <u>2.35</u><br><u>+15.99</u> | <b>Inžinerinių tyrinėjimų<br/>INSTITUTAS</b>               |
|             | Nr. 2 | <u>beton</u> | <u>300</u>  | Viršus<br>Apačia     | <u>2.35</u><br><u>+15.99</u> |                                                            |
|             | Nr. 3 | <u>kelin</u> | <u>100</u>  | Viršus<br>Apačia     | <u>2.27</u><br><u>+15.97</u> | Objekto Nr. <u>01.51.500.9</u> ....                        |
|             | Nr. 4 |              |             | Viršus<br>Apačia     |                              | Sudarė <u>115</u> <u>Petravskas</u><br>(parašas) (pavardė) |
|             | Nr. 5 |              |             | Viršus<br>Apačia     |                              | Patikrino <u>115</u><br>(parašas) (pavardė)                |
|             | Nr. 6 |              |             | Viršus<br>Apačia     |                              | 19 <u>96</u> m. ... <u>18</u> mėn. <u>29</u> d.            |
|             | Nr. 7 |              |             | Viršus<br>Apačia     |                              | (Inginio tyrinėjimo data)                                  |